

APV-Rapport

Del 1 – Det fysiske arbejdsmiljø

Nykøbing Katedralskole
2021

Indhold

1. PROBLEMBESKRIVELSE	1
2. HANDLINGSPLAN	2
HANDLINGSPLAN ALVORLIGE PROBLEMER.....	2
HANDLINGSPLAN - VÆSENTLIGE PROBLEMER.....	2
HANDLINGSPLAN – MINDRE PROBLEMER.....	2

Revideret 3.6.2021
Revideret 2.11.2018
Revideret 27.10.2017
Revideret 27.9.2016
Revideret 28.10.2015
Revideret 9.9.2015

1. Problembeskrivelse

Uløste problemer fra skolens APV

PROBLEM NR: 1 (problem 4 - år 2009).

Fysiske forhold	Biologiske forhold	Ergonomiske forhold	Kemiske forhold	Ulykkesfarer
				x
PROBLEMBESKRIVELSE: Der er i mange lokaler meget lidt fri plads bag stolene. Det er besværligt at bevæge sig rundt i klasselokalerne, og der er risiko for at snuble over tasker og ledninger.				
ÅRSAGER: Placering af elevtasker bag stolene og for lidt plads omkring dem.				

PROBLEM NR: 2 (problem 2015)

Fysiske forhold	Biologiske forhold	Ergonomiske forhold	Kemiske forhold	Ulykkesfarer
	x	x		
PROBLEMBESKRIVELSE: Problemer i klasselokaler.				
ÅRSAGER: Kridtstøv mange steder Katedre er for små. Manglende plads til materialer. Katedrenes hæve-/sænkefunktionen går i stykker pga kridtstøv. Dårlig arbejdsstilling ved brug af lærercomputer.				

PROBLEM NR: 3 (problem 2021)

Fysiske forhold	Biologiske forhold	Ergonomiske forhold	Kemiske forhold	Ulykkesfarer
x				
PROBLEMBESKRIVELSE: Problemer på lærerværelset.				
ÅRSAGER: Luften opleves som tung og fugtig i sommerhalvåret, da luften ikke udskiftes. Der mangler ventilation Høje temperaturer i lokalet i sommerhalvåret.				

2. Handlingsplan

Handlingsplanen indeholder de registrerede problemer opdelt i kategorierne:

- Alvorlige problemer, som fortrinsvis dækker over sikkerhedsmæssige problemer, der bør løses snarest,
- Væsentlige problemer, som dels dækker over sikkerhedsmæssige-/sundhedsmæssige forhold, dels praktiske forhold, der bør løses i forbindelse med fremtidige budgetter
- Mindre problemer, som enten er problemer af forskellig art, der kan løses internt efter aftaler eller er forhold, som det blot ville være rart at få ordnet eller er forhold, der pga. eksisterende bygninger ikke umiddelbart er nogen løsning på.

Inden for hver gruppe er problemerne kort beskrevet og der er kort beskrevet en handlingsplan til løsning af problemet.

HANDLINGSPLAN ALVORLIGE PROBLEMER

X	Alvorlige problemer
	Væsentlige problemer
	Små problemer

HANDLINGSPLAN - VÆSENTLIGE PROBLEMER

	Alvorlige problemer
X	Væsentlige problemer
	Små problemer

Problem nr.	Lokale	Problembeskrivelse	Løsningsforslag
3	Lærerværelset	Fugtigt og varmt indeklima om sommeren	Måling af temperaturer og fugtighed i sommerperioden 2021 (1.6.-30.9.). Efterfølgende vurderes løsningsmuligheder for øget udluftning og temperatur-sænkning i lokalet.

HANDLINGSPLAN – MINDRE PROBLEMER

	Alvorlige problemer
	Væsentlige problemer
X	Mindre problemer

Problem nr.	Lokale	Problembeskrivelse	Løsningsforslag
1	alle gamle normalklasser	Risiko for snublen pga. for lidt plads og mange tasker og ledninger til bærbare.	Færre borde i så mange lokaler som muligt. Skemalægning forsøger at placere større hold i store lokaler Opfordring til eleverne om at bruge skabe til opbevaring af tasker.

Problem nr.	Lokale	Problembeskrivelse	Løsningsforslag
2			Afvikling af kridttavler til fordel for whiteboards. Undersøge behovet for større katedre.
ÅRSAGER: Kridtstøv mange steder Katedre er for små. Lærere mangler plads til materialer Katedrenes hæve-/sænkefunktionen går i stykker pga. kridtstøv. Dårlig arbejdsstilling ved brug af lærercomputer.			

Rapporten er udarbejdet af sikkerhedsgruppen i SU-udvalget, Nykøbing Katedralskole:

Steen Joel Jensen, sikkerhedsrepræsentant for GL-personale.
 Franz Christoffersen, sikkerhedsrepræsentant for TAP-personale
 Lars Jørgensen, sikkerhedsleder.

Nykøbing F. den 1./6. 2021