

APV-Rapport

Del 1 – Det fysiske arbejdsmiljø

Nykøbing Katedralskole
2018

Indhold

1. PROBLEMBESKRIVELSE.....	1
2. HANDLINGSPLAN	1
HANDLINGSPLAN ALVORLIGE PROBLEMER.....	2
HANDLINGSPLAN - VÆSENTLIGE PROBLEMER.....	3
HANDLINGSPLAN – MINDRE PROBLEMER.....	3

1. Problembeskrivelse

Uløste problemer fra skolens APV pr.15./3. 2012 revideret 24./4. - 2015

PROBLEM NR: 1 (problem 4 - år 2009).

Fysiske forhold	Biologiske forhold	Ergonomiske forhold	Kemiske forhold	Ulykkesfarer
				x
PROBLEMBESKRIVELSE: Der er i mange lokaler meget lidt fri plads bag stolene. Det er besværligt at bevæge sig rundt i klasselokalerne, og der er risiko for at snuble over tasker og ledninger.				
ÅRSAGER: Placering af elevtasker bag stolene og for lidt plads omkring dem.				

PROBLEM NR: 11 (nyt problem 2015)

Fysiske forhold	Biologiske forhold	Ergonomiske forhold	Kemiske forhold	Ulykkesfarer
x				
PROBLEMBESKRIVELSE: For varmt indeklima på kontoret i sommerperioden.				
ÅRSAGER: Kontoret har store vinduer mod syd.				

PROBLEM NR: 14 (nyt problem 2015)

Fysiske forhold	Biologiske forhold	Ergonomiske forhold	Kemiske forhold	Ulykkesfarer
	x	x		
PROBLEMBESKRIVELSE: Problemer i klasselokaler.				
ÅRSAGER: Kridtstøv mange steder Katedre er for små. Katedrenes hæve-/sænkefunktionen går i stykker pga kridtstøv. Dårlig arbejdsstilling ved brug af lærercomputer.				

2. Handlingsplan

Handlingsplanen indeholder de registrerede problemer opdelt i kategorierne:

- Alvorlige problemer, som fortrinsvis dækker over sikkerhedsmæssige problemer, der bør løses snarest,

- Væsentlige problemer, som dels dækker over sikkerhedsmæssige/sundhedsmæssige forhold, dels praktiske forhold, der bør løses i forbindelse med fremtidige budgetter
- Mindre problemer, som enten er problemer af forskellig art, der kan løses internt efter aftaler eller er forhold, som det blot ville være rart at få ordnet eller er forhold, der pga. eksisterende bygninger ikke umiddelbart er nogen løsning på.

Inden for hver gruppe er problemerne kort beskrevet og der er kort beskrevet en handlingsplan til løsning af problemet.

HANDLINGSPLAN ALVORLIGE PROBLEMER

X	Alvorlige problemer
	Væsentlige problemer
	Små problemer

HANDLINGSPLAN - VÆSENTLIGE PROBLEMER

	Alvorlige problemer
X	Væsentlige problemer
	Små problemer

Problem nr.	Lokale	Problembeskrivelse	Løsningsforslag
11	Kontoret	Varmt indeklima om sommeren	
27/9 2016 Air Condition til kontoret genovervejes i forbindelse med budget 2017.			
9-1-2018 Air Condition sat på budget 2018.			

HANDLINGSPLAN – MINDRE PROBLEMER

	Alvorlige problemer
	Væsentlige problemer
X	Mindre problemer

Problem nr.	Lokale	Problembeskrivelse	Løsningsforslag
	alle gamle normalklasser	Risiko for snublen pga. for lidt plads og mange tasker og ledninger til bærbare.	Færre borde i så mange lokaler som muligt. Skemalægning forsøger at placere større hold i store lokaler Opfordring til eleverne om at bruge skabe til opbevaring af tasker.

Problem nr.	Lokale	Problembeskrivelse	Løsningsforslag
	Klasselokaler	Manglende plads til læreren til materialer	

Rapporten er udarbejdet af sikkerhedsgruppen i SU-udvalget, Nykøbing Katedralskole:

Steen Joel Jensen, sikkerhedsrepræsentant for GL personale.
Martin Bonde, sikkerhedsrepræsentant for TAP-personale.
Lars Jørgensen, sikkerhedsleder.

Nykøbing F. den 24./4 2015